Robinet à papillon

# DANAÏS CRYO

## Choix de l'actionneur

# Sommaire

**Remarques** ..... **4**
Documents complémentaires ..... 4
Vitesses d'écoulement ..... 4

**Actionneurs** ..... **5**
Démultiplicateurs ..... 5
MR/AB ..... 5
Actionneur hydraulique simple ou double effet ..... 11
HQ ..... 11

**Copyright / Mentions légales**

Choix de l'actionneur DANAÏS CRYO

Tous droits réservés. Les contenus de ce document ne doivent pas être divulgués, reproduits, modifiés ou communiqués à des tiers sauf autorisation écrite du constructeur.

Ce document pourra faire l'objet de modifications sans préavis.

© 03/08/2021

# Remarques

## Documents complémentaires

Pour des informations complémentaires, veuillez consulter les documents indiqués ci-dessous ainsi que les contenus du site Internet KSB.

**Tableau 1:** Remarques / Documents

| Document | Référence |
|---|---|
| Livret technique DANAIS CRYO | 8460.1241 |
| Notice de service | 8450.810 |

## Vitesses d'écoulement

Le choix de l'actionneur proposé ci-après est donné à titre d'exemple pour des robinets à papillon en milieu lubrifié pour les vitesses d'écoulement maximales indiquées. En fonction des conditions de service et des caractéristiques hydrauliques, des vitesses supérieures peuvent être admises et d'autres choix de l'actionneur peuvent être proposés. Nous consulter.

**Tableau 2:** Tableau synoptique des vitesses d'écoulement maximales pour DANAIS CRYO

| DN | Fluides | | Gaz |
|---|---|---|---|
| | Milieu lubrifiant | Milieu non lubrifiant | |
| | [m/s] | [m/s] | [m/s] |
| 100 | 3 | 3 | 50 |
| 125 | 3 | 3 | 50 |
| 150 | 3 | 3 | 50 |
| 200 | 3 | 3 | 50 |
| 250 | 3 | 3 | 50 |
| 300 | 3 | 3 | 50 |
| 350 | 3 | 3 | 50 |
| 400 | 3 | 3 | 50 |
| 450 | 2,5 | 2,5 | 50 |
| 500 | 2,5 | 2,5 | 50 |
| 550 | 2,5 | 2,5 | 50 |
| 600 | 2,5 | 2,5 | 50 |
| 650 | 2,5 | 2,5 | 50 |
| 700 | 2,5 | 2,5 | 50 |
| 750 | 2 | 2 | 50 |
| 800 | 2 | 2 | 50 |
| 900 | 2 | 2 | 50 |
| 1000 | 2 | 2 | 50 |
| 1050 | 2 | 2 | 50 |
| 1100 | 2 | 2 | 50 |
| 1200 | 2 | 2 | 50 |
| 1400 | 2 | 2 | 50 |

8460.1251/01-FR

## Actionneurs

### Démultiplicateurs

# MR/AB



**Ill. 1:** Ensemble DANAIS CRYO + démultiplicateur MR

**Tableau 3:** Milieu lubrifiant

| DN | Sortie arbre | | Pression maximale | Siège : cuivre ou acier inoxydable | |
|---|---|---|---|---|---|
| | s | h3 | | KSB | ROTORK |
| | | [mm] | [bar] | Type MR | Type AB |
| 100 | C19 | 35 | 2 | MR25 | - |
| | | | 4 | | |
| | | | 6 | | |
| | | | 8 | | |
| | | | 10 | | |
| | | | 12 | | |
| | | | 14 | | |
| | | | 16 | | |
| | | | 18 | | |
| | | | 20 | | |
| | | | 25 | | |
| 125 | C19 | 35 | 2 | MR25 | - |
| | | | 4 | | |
| | | | 6 | | |
| | | | 8 | | |
| | | | 10 | | |
| | | | 12 | | |
| | | | 14 | | |
| | | | 16 | | |
| | | | 18 | | |
| | | | 20 | | |
| | | | 25 | | |
| 150 | C25 | 45 | 2 | MR25 | - |
| | | | 4 | | |
| | | | 6 | | |
| | | | 8 | | |
| | | | 10 | | |
| | | | 12 | | |
| | | | 14 | | |
| | | | 16 | | |
| | | | 18 | | |

8460.1251/01-FR

| DN | Sortie arbre | | Pression maximale | Siège : cuivre ou acier inoxydable | |
|---|---|---|---|---|---|
| | s | h3 | | KSB | ROTORK |
| | | [mm] | [bar] | Type MR | Type AB |
| 150 | C25 | 45 | 20 | MR25 | - |
| | | | 25 | MR100 | - |
| 200 | C30 | 55 | 2 | MR100 | - |
| | | | 4 | | |
| | | | 6 | | |
| | | | 8 | | |
| | | | 10 | | |
| | | | 12 | | |
| | | | 14 | | |
| | | | 16 | | |
| | | | 18 | | |
| | | | 20 | | |
| | | | 25 | | |
| 250 | C30 | 55 | 2 | MR100 | - |
| | | | 4 | | |
| | | | 6 | | |
| | | | 8 | | |
| | | | 10 | | |
| | | | 12 | | |
| | | | 14 | | |
| | | | 16 | | |
| | | | 18 | | |
| | | | 20 | | |
| | | | 25 | | |
| 300 | C36 | 60 | 2 | MR100 | - |
| | | | 4 | | |
| | | | 6 | | |
| | | | 8 | | |
| | | | 10 | | |
| | | | 12 | | |
| | | | 14 | | |
| | | | 16 | MR200 | - |
| | | | 18 | | |
| | | | 20 | | |
| | | | 25 | | |
| 350 | C36 | 60 | 2 | MR200 | - |
| | | | 4 | | |
| | | | 6 | | |
| | | | 8 | | |
| | | | 10 | | |
| | | | 12 | | |
| | | | 14 | | |
| | | | 16 | | |
| | | | 18 | | |
| | | | 20 | | |
| | | | 25 | MR400 | - |
| 400 | C40 | 76 | 2 | MR200 | - |
| | | | 4 | | |
| | | | 6 | | |
| | | | 8 | | |
| | | | 10 | | |
| | | | 12 | | |
| | | | 14 | | |
| | | | 16 | MR400 | AB2000 |
| | | | 18 | | |
| | | | 20 | | |
| | | | 25 | | |

8460.1251/01-FR

| DN | Sortie arbre | | Pression maximale | Siège : cuivre ou acier inoxydable | |
|---|---|---|---|---|---|
| | s | h3 | | KSB | ROTORK |
| | | [mm] | [bar] | Type MR | Type AB |
| 450 | C46 | 76 | 2 | MR200 | - |
| | | | 4 | | |
| | | | 6 | | |
| | | | 8 | MR400 | AB2000 |
| | | | 10 | | |
| | | | 12 | | |
| | | | 14 | | |
| | | | 16 | | |
| | | | 18 | | |
| | | | 20 | | |
| | | | 25 | MR600 | AB1950/PR4 |
| 500 | C50 | 85 | 2 | MR400 | AB2000 |
| | | | 4 | | |
| | | | 6 | | |
| | | | 8 | | |
| | | | 10 | | |
| | | | 12 | | |
| | | | 14 | | |
| | | | 16 | MR600 | |
| | | | 18 | | AB1950/PR4 |
| | | | 20 | | |
| | | | 25 | MR800 | |
| 600 | C55 | 85 | 2 | MR400 | AB2000 N |
| | | | 4 | | |
| | | | 6 | | |
| | | | 8 | | |
| | | | 10 | MR600 | AB1950/PR4 |
| | | | 12 | | |
| | | | 14 | | |
| | | | 16 | MR800 | |
| | | | 18 | | AB3000/PR6 |
| | | | 20 | | |
| | | | 25 | MR1200 | |
| 650 | C70 | 104 | 2 | MR600 | AB3000/PR6 |
| | | | 4 | | |
| | | | 6 | | |
| | | | 8 | | |
| | | | 10 | | |
| | | | 12 | MR800 | |
| | | | 14 | | |
| | | | 16 | MR200 | |
| | | | 18 | | |
| | | | 20 | | |
| | | | 25 | | |

8460.1251/01-FR

**Tableau 4:** Milieu non lubrifiant

| DN | Sortie arbre | | Pression maximale | Siège : acier inoxydable | | Siège : cuivre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | s | h3 | | KSB | ROTORK | KSB | ROTORK |
| | | [mm] | [bar] | Type MR | Type AB | Type MR | Type AB |
| 100 | C19 | 35 | 2 | MR25 | - | MR25 | - |
| | | | 4 | | | | |
| | | | 6 | | | | |
| | | | 8 | | | | |
| | | | 10 | | | | |
| | | | 12 | | | | |
| | | | 14 | | | | |
| | | | 16 | | | | |
| | | | 18 | | | | |
| | | | 20 | | | | |
| | | | 25 | | | | |
| 125 | C19 | 35 | 2 | MR25 | - | MR25 | - |
| | | | 4 | | | | |
| | | | 6 | | | | |
| | | | 8 | | | | |
| | | | 10 | | | | |
| | | | 12 | | | | |
| | | | 14 | | | | |
| | | | 16 | | | | |
| | | | 18 | | | | |
| | | | 20 | | | | |
| | | | 25 | | | | |
| 150 | C25 | 45 | 2 | MR50 | - | MR50 | - |
| | | | 4 | | | | |
| | | | 6 | | | | |
| | | | 8 | | | | |
| | | | 10 | | | | |
| | | | 12 | | | | |
| | | | 14 | | | | |
| | | | 16 | | | | |
| | | | 18 | | | | |
| | | | 20 | | | | |
| | | | 25 | | | | |
| 200 | C30 | 55 | 2 | MR100 | - | MR100 | - |
| | | | 4 | | | | |
| | | | 6 | | | | |
| | | | 8 | | | | |
| | | | 10 | | | | |
| | | | 12 | | | | |
| | | | 14 | | | | |
| | | | 16 | | | | |
| | | | 18 | | | | |
| | | | 20 | | | | |
| | | | 25 | | | | |
| 250 | C30 | 55 | 2 | MR100 | - | MR100 | - |
| | | | 4 | | | | |
| | | | 6 | | | | |
| | | | 8 | | | | |
| | | | 10 | | | | |
| | | | 12 | | | | |
| | | | 14 | MR200 | - | | |
| | | | 16 | | | | |
| | | | 18 | | | | |
| | | | 20 | | | MR200 | - |
| | | | 25 | | | | |
| 300 | C36 | 60 | 2 | MR200 | - | MR100 | - |

8460.1251/01-FR

| DN | Sortie arbre | | Pression maximale | Siège : acier inoxydable | | Siège : cuivre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | s | h3 | | KSB | ROTORK | KSB | ROTORK |
| | | [mm] | [bar] | Type MR | Type AB | Type MR | Type AB |
| 300 | C36 | 60 | 4 | MR200 | - | MR100 | - |
| | | | 6 | | | | |
| | | | 8 | | | | |
| | | | 10 | | | MR200 | - |
| | | | 12 | | | | |
| | | | 14 | | | | |
| | | | 16 | | | | |
| | | | 18 | | | | |
| | | | 20 | | | | |
| | | | 25 | | | | |
| 350 | C36 | 60 | 2 | MR200 | - | MR200 | - |
| | | | 4 | | | | |
| | | | 6 | | | | |
| | | | 8 | | | | |
| | | | 10 | | | | |
| | | | 12 | MR400 | AB2000 | | |
| | | | 14 | | | | |
| | | | 16 | | | MR400 | AB2000 |
| | | | 18 | | | | |
| | | | 20 | | | | |
| | | | 25 | | | | |
| 400 | C40 | 76 | 2 | MR200 | - | MR200 | - |
| | | | 4 | | | | |
| | | | 6 | MR400 | AB2000 | | |
| | | | 8 | | | | |
| | | | 10 | | | MR400 | AB2000 |
| | | | 12 | | | | |
| | | | 14 | | | | |
| | | | 16 | | | | |
| | | | 18 | | | | |
| | | | 20 | | | | |
| | | | 25 | MR600 | | | |
| 450 | C46 | 76 | 2 | MR400 | AB2000 | MR400 | AB2000 |
| | | | 4 | | | | |
| | | | 6 | | | | |
| | | | 8 | | | | |
| | | | 10 | | | | |
| | | | 12 | MR600 | | | |
| | | | 14 | | | | |
| | | | 16 | | AB1950/PR4 | MR600 | |
| | | | 18 | | | | |
| | | | 20 | | | | AB1950/PR4 |
| | | | 25 | | | | |
| 500 | C50 | 85 | 2 | MR400 | AB2000 | MR400 | AB2000 |
| | | | 4 | | | | |
| | | | 6 | | | | |
| | | | 8 | MR600 | | | |
| | | | 10 | | AB1950/PR4 | | |
| | | | 12 | | | MR600 | |
| | | | 14 | | | | AB1950/PR4 |
| | | | 16 | MR800 | | | |
| | | | 18 | | | | |
| | | | 20 | | AB3000/PR6 | MR800 | |
| | | | 25 | | | | AB3000/PR6 |
| 600 | C55 | 85 | 2 | MR600 | AB1950/PR4 | MR400 | AB1950/PR4 |
| | | | 4 | | | | |
| | | | 6 | | | | |

8460.1251/01-FR

| DN | Sortie arbre | | Pression maximale | Siège : acier inoxydable | | Siège : cuivre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | s | h3 | | KSB | ROTORK | KSB | ROTORK |
| | | [mm] | [bar] | Type MR | Type AB | Type MR | Type AB |
| 600 | C55 | 85 | 8 | MR800 | AB1950/PR4 | MR400 | AB1950/PR4 |
| | | | 10 | | | MR600 | AB3000/PR6 |
| | | | 12 | | AB3000/PR6 | | |
| | | | 14 | MR1200 | | | |
| | | | 16 | | | MR800 | |
| | | | 18 | | | | |
| | | | 20 | | | | |
| | | | 25 | MR1600 | A200/PR10 | MR1200 | |
| 650 | C70 | 104 | 2 | MR600 | AB3000/PR6 | MR600 | AB3000/PR6 |
| | | | 4 | | | | |
| | | | 6 | MR800 | | | |
| | | | 8 | | | MR800 | |
| | | | 10 | MR1200 | | | |
| | | | 12 | | | | |
| | | | 14 | | | MR1200 | |
| | | | 16 | | A200/PR10 | | |
| | | | 18 | | | | |
| | | | 20 | MR1600 | | | A200/PR10 |
| | | | 25 | | | MR1600 | |

8460.1251/01-FR

## Actionneur hydraulique simple ou double effet

# HQ



**Ill. 2:** Ensemble DANAIS CRYO + actionneur HQ

**Tableau 5:** Milieu lubrifiant

| DN | Sortie arbre | | Pression maximale | Siège : cuivre ou acier inoxydable | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pression hydraulique | | |
| | s | h3 | | 80 | 90 | 120/135 |
| | | [mm] | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] |
| 100 | C19 | 35 | 2 | 25 | 25 | 25 |
| | | | 4 | | | |
| | | | 6 | | | |
| | | | 8 | | | |
| | | | 10 | | | |
| | | | 12 | | | |
| | | | 14 | | | |
| | | | 16 | | | |
| | | | 18 | | | |
| | | | 20 | | | |
| | | | 25 | | | |
| 125 | C19 | 35 | 2 | 25 | 25 | 25 |
| | | | 4 | | | |
| | | | 6 | | | |
| | | | 8 | | | |
| | | | 10 | | | |
| | | | 12 | | | |
| | | | 14 | | | |
| | | | 16 | | | |
| | | | 18 | | | |
| | | | 20 | | | |
| | | | 25 | | | |
| 150 | C25 | 45 | 2 | 50 | 50 | 50 |
| | | | 4 | | | |
| | | | 6 | | | |
| | | | 8 | | | |
| | | | 10 | | | |
| | | | 12 | | | |
| | | | 14 | | | |
| | | | 16 | | | |
| | | | 18 | | | |
| | | | 20 | | | |

8460.1251/01-FR

| DN | Sortie arbre | | Pression maximale | Siège : cuivre ou acier inoxydable | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pression hydraulique | | |
| | s | h3 | | 80 | 90 | 120/135 |
| | | [mm] | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] |
| 150 | C25 | 45 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| 200 | C30 | 55 | 2 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 4 | | | |
| | | | 6 | | | |
| | | | 8 | | | |
| | | | 10 | | | |
| | | | 12 | | | |
| | | | 14 | | | |
| | | | 16 | | | |
| | | | 18 | | | |
| | | | 20 | | | |
| | | | 25 | | | |
| 250 | C30 | 55 | 2 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 4 | | | |
| | | | 6 | | | |
| | | | 8 | | | |
| | | | 10 | | | |
| | | | 12 | | | |
| | | | 14 | | | |
| | | | 16 | | | |
| | | | 18 | | | |
| | | | 20 | | | |
| | | | 25 | | | |
| 300 | C36 | 60 | 2 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 4 | | | |
| | | | 6 | | | |
| | | | 8 | | | |
| | | | 10 | | | |
| | | | 12 | | | |
| | | | 14 | | | |
| | | | 16 | | | |
| | | | 18 | 200 | | |
| | | | 20 | | 200 | |
| | | | 25 | | | |
| 350 | C36 | 60 | 2 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 4 | | | |
| | | | 6 | | | |
| | | | 8 | | | |
| | | | 10 | | | |
| | | | 12 | | | |
| | | | 14 | | | |
| | | | 16 | | | |
| | | | 18 | | | |
| | | | 20 | | | |
| | | | 25 | | | |
| 400 | C40 | 76 | 2 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 4 | | | |
| | | | 6 | | | |
| | | | 8 | | | |
| | | | 10 | | | |
| | | | 12 | | | |
| | | | 14 | | | |
| | | | 16 | | | |
| | | | 18 | | | |
| | | | 20 | 400 | | |
| | | | 25 | | 400 | |

8460.1251/01-FR

| DN | Sortie arbre | | Pression maximale | Siège : cuivre ou acier inoxydable | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pression hydraulique | | |
| | s | h3 | | 80 | 90 | 120/135 |
| | | [mm] | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] |
| 450 | C46 | 76 | 2 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 4 | | | |
| | | | 6 | | | |
| | | | 8 | | | |
| | | | 10 | | | |
| | | | 12 | 400 | | |
| | | | 14 | | 400 | |
| | | | 16 | | | |
| | | | 18 | | | |
| | | | 20 | | | 400 |
| | | | 25 | | | |
| 500 | C50 | 85 | 2 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 4 | | | |
| | | | 6 | | | |
| | | | 8 | 400 | | |
| | | | 10 | | 400 | |
| | | | 12 | | | |
| | | | 14 | | | 400 |
| | | | 16 | | | |
| | | | 18 | | | |
| | | | 20 | | | |
| | | | 25 | | | |
| 600 | C55 | 85 | 2 | 400 | 400 | 400 |
| | | | 4 | | | |
| | | | 6 | | | |
| | | | 8 | | | |
| | | | 10 | | | |
| | | | 12 | | | |
| | | | 14 | | | |
| | | | 16 | | | |
| | | | 18 | | | |
| | | | 20 | | | |
| | | | 25 | 800 | 800 | |
| 650 | C70 | 104 | 2 | 800 | 800 | 800 |
| | | | 4 | | | |
| | | | 6 | | | |
| | | | 8 | | | |
| | | | 10 | | | |
| | | | 12 | | | |
| | | | 14 | | | |
| | | | 16 | | | |
| | | | 18 | | | |
| | | | 20 | | | |
| | | | 25 | | | |

8460.1251/01-FR

**Tableau 6:** Milieu non lubrifiant

| DN | Sortie arbre | | Pression maximale | Siège : acier inoxydable | | | Siège : cuivre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pression hydraulique | | | | | |
| | | | | 80 | 90 | 120/135 | 80 | 90 | 120/135 |
| | s | h3 | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] |
| 100 | C19 | 35 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | 4 | | | | | | |
| | | | 6 | | | | | | |
| | | | 8 | | | | | | |
| | | | 10 | | | | | | |
| | | | 12 | | | | | | |
| | | | 14 | | | | | | |
| | | | 16 | | | | | | |
| | | | 18 | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | |
| | | | 25 | | | | | | |
| 125 | C19 | 35 | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | 4 | | | | | | |
| | | | 6 | | | | | | |
| | | | 8 | | | | | | |
| | | | 10 | | | | | | |
| | | | 12 | | | | | | |
| | | | 14 | | | | | | |
| | | | 16 | | | | | | |
| | | | 18 | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | |
| | | | 25 | | | | | | |
| 150 | C25 | 45 | 2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | 4 | | | | | | |
| | | | 6 | | | | | | |
| | | | 8 | | | | | | |
| | | | 10 | | | | | | |
| | | | 12 | | | | | | |
| | | | 14 | | | | | | |
| | | | 16 | | | | | | |
| | | | 18 | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | |
| | | | 25 | | | | | | |
| 200 | C30 | 55 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 4 | | | | | | |
| | | | 6 | | | | | | |
| | | | 8 | | | | | | |
| | | | 10 | | | | | | |
| | | | 12 | | | | | | |
| | | | 14 | | | | | | |
| | | | 16 | | | | | | |
| | | | 18 | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | |
| | | | 25 | | | | | | |
| 250 | C30 | 55 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 4 | | | | | | |
| | | | 6 | | | | | | |
| | | | 8 | | | | | | |
| | | | 10 | | | | | | |
| | | | 12 | | | | | | |
| | | | 14 | | | | | | |
| | | | 16 | 200 | | | | | |
| | | | 18 | | 200 | | | | |
| | | | 20 | | | | | | |
| | | | 25 | | | | 200 | 200 | |

8460.1251/01-FR

| DN | Sortie arbre | | Pression maximale | Siège : acier inoxydable | | | Siège : cuivre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pression hydraulique | | | | | |
| | | | | 80 | 90 | 120/135 | 80 | 90 | 120/135 |
| | s | h3 | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] |
| 300 | C36 | 60 | 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 4 | | | | | | |
| | | | 6 | 200 | | | | | |
| | | | 8 | | 200 | | | | |
| | | | 10 | | | | 200 | | |
| | | | 12 | | | | | | |
| | | | 14 | | | | | 200 | |
| | | | 16 | | | 200 | | | |
| | | | 18 | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | |
| | | | 25 | | | | | | 200 |
| 350 | C36 | 60 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 4 | | | | | | |
| | | | 6 | | | | | | |
| | | | 8 | | | | | | |
| | | | 10 | | | | | | |
| | | | 12 | | | | | | |
| | | | 14 | | | | | | |
| | | | 16 | 400 | | | | | |
| | | | 18 | | | | | | |
| | | | 20 | | 400 | | | | |
| | | | 25 | | | | 400 | 400 | |
| 400 | C40 | 76 | 2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 4 | | | | | | |
| | | | 6 | | | | | | |
| | | | 8 | | | | | | |
| | | | 10 | 400 | | | | | |
| | | | 12 | | 400 | | | | |
| | | | 14 | | | | 400 | | |
| | | | 16 | | | | | 400 | |
| | | | 18 | | | | | | |
| | | | 20 | | | 400 | | | |
| | | | 25 | | | | | | 400 |
| 450 | C46 | 76 | 2 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 4 | | | | | | |
| | | | 6 | | 400 | | | | |
| | | | 8 | | | | 400 | 400 | |
| | | | 10 | | | 400 | | | |
| | | | 12 | | | | | | |
| | | | 14 | | | | | | 400 |
| | | | 16 | | | | | | |
| | | | 18 | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | |
| | | | 25 | | | | | | |
| 500 | C50 | 85 | 2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 200 |
| | | | 4 | | | | | | |
| | | | 6 | | | | | 400 | |
| | | | 8 | | | | | | |
| | | | 10 | | | | | | 400 |
| | | | 12 | | | | | | |
| | | | 14 | | | | | | |
| | | | 16 | | | | | | |
| | | | 18 | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | |
| | | | 25 | 800 | | | | | |
| 600 | C55 | 85 | 2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| DN | Sortie arbre | | Pression maximale | Siège : acier inoxydable | | | Siège : cuivre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Pression hydraulique | | | | | |
| | | | | 80 | 90 | 120/135 | 80 | 90 | 120/135 |
| | s | h3 | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] | [bar] |
| 600 | C55 | 85 | 4 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | | 6 | | | | | | |
| | | | 8 | | | | | | |
| | | | 10 | | | | | | |
| | | | 12 | | | | | | |
| | | | 14 | 800 | | | | | |
| | | | 16 | | | | | | |
| | | | 18 | | 800 | | 800 | | |
| | | | 20 | | | | | 800 | |
| | | | 25 | | | 800 | | | |
| 650 | C70 | 104 | 2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | | 4 | | | | | | |
| | | | 6 | | | | | | |
| | | | 8 | | | | | | |
| | | | 10 | | | | | | |
| | | | 12 | | | | | | |
| | | | 14 | | | | | | |
| | | | 16 | | | | | | |
| | | | 18 | | | | | | |
| | | | 20 | | | | | | |
| | | | 25 | 1600 | | | | | |

03/08/2021

8460.1251/01-FR

**KSB SE & Co. KGaA**
Johann-Klein-Straße 9 • 67227 Frankenthal (Germany)
Tel. +49 6233 86-0
www.ksb.com