

WERKSZEUGNIS - 2.2

Dokumenten-Nr.: 10288820 Ausgabe: 01/2021



A) Werkstoffprüfungen

B) Bauprüfungen

Bauart:	BOA-S Schmutzfänger		
Typ-Bez.:	BOA-S DN 15 - 300 PN 6 / 16		
Werkstoffe	Gehäuse:	EN-GJL 250 (5.1301) (JL1040 / GG25)*	EN 1561
	Deckel:	EN-GJL 250 (5.1301) (JL1040 / GG25)*	EN 1561

* alte Bezeichnung

Aufgrund laufender Betriebsaufzeichnungen werden nachstehende Ergebnisse in Anlehnung an die EN 10204 bescheinigt:
Mittelwerte der statistischen Auswertung von Werkszeugnissen der Materiallieferanten.
Der Werkstoff wurde einer Wärmebehandlung unterzogen.

A) Werkstoffprüfungen:

Mittelwerte der statistischen Auswertung von Werkszeugnissen der Materiallieferanten.

Chemische Zusammensetzung in Gew.-%:

	C	Si	Mn	P	S	Mg
EN-GJL 250	3,37	2,17	0,68	0,083	0,084	-

Mechanisch-technologische Werte bei Raumtemperatur:

	Zugfestigkeit Rm (N/mm ²)	0,2% Dehngrenze Rp0,2(N/mm ²)	Bruchdehnung A5 (%)	Kerbschlagarbeit AV(ISO-V) J	Härte Brinell HB
EN-GJL 250	269	-	-	-	210

B) Bauprüfungen:

Festigkeit	EN 12266-1/P10	Prüfdruck (bar):	1,5 x PN
Dichtheit	EN 12266-1/P11	Prüfmedium:	Wasser

KSB SE & Co. KGaA
Operative Qualitätssicherung Werk 1110

Name: Mike Baer
